



PETROLIMEX

QUYẾT ĐỊNH

V/v “Thanh lý tài sản cố định thuộc Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY XĂNG DẦU B12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Quyết định số 392/PLX-QĐ-HĐQT ngày 22/7/2019 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam “Về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Xăng dầu B12”;
 - Căn cứ Quyết định số 497/PLX-QĐ-HĐQT ngày 31/8/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam V/v: Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Xăng dầu B12;
 - Căn cứ Quy chế Quản lý và sử dụng tài sản Công ty; mã số QC-KTTC.05 có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 của Chủ tịch Công ty Xăng dầu B12 ban hành kèm theo Quyết định số 2186/PLXB12-QĐ ngày 26/12/2019;
 - Căn cứ công văn số 1105/PLXQN-TTr ngày 15/11/2021 và Hồ sơ đánh giá tài sản đề nghị thanh lý thuộc Petrolimex – Cửa hàng 08, do Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh lập tháng 11/2021 (kèm theo);
- Xét đề nghị của Hội đồng thanh lý, nhượng bán, xử lý tài sản, vật tư Công ty năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thanh lý tài sản cố định thuộc Petrolimex-Cửa hàng 08 do Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh quản lý do tài sản xuống cấp, hư hỏng, hoạt động kém, đã được thay thế bằng tài sản khác; Có danh mục, số lượng, giá trị theo Biên bản họp Hội đồng thanh lý tài sản ngày 24/11/2021 và Bảng tổng hợp tài sản cố định đề nghị thanh lý ngày 24/11/2021 của Hội đồng thanh lý, nhượng bán, xử lý tài sản, vật tư Công ty năm 2021 (kèm theo);

Điều 2. Giao cho Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh tổ chức triển khai thực hiện việc thanh lý tài sản theo phương án: Thanh lý hủy thẻ tài sản, nhượng bán tài sản thanh lý thông qua tổ chức bán đấu giá địa phương và hạch toán theo quy định hiện hành;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông Kế toán trưởng, trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty có liên quan và ông Giám đốc Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh chiểu quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch Công ty (B/cáo);
- Phòng QLKT&ĐT; KT-TC;
- Lưu: VT, QLKT&ĐT, Q(05)



TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY XĂNG DẦU B12

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hạ Long, ngày 24 tháng 11 năm 2021



PETROLIMEX

BIÊN BẢN HỢP HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN

Căn cứ Quyết định số 919/PLXB12-QĐ ngày 18/8/2021 của Chủ tịch Công ty Xăng dầu B12 “V/v: *Kiến toàn Hội đồng thanh lý, nhượng bán, xử lý tài sản, vật tư Công ty năm 2021*”;

Hôm nay, ngày 24 tháng 11 năm 2021 tại Văn phòng Công ty Xăng dầu B12, Hội đồng thanh lý, nhượng bán, xử lý tài sản, vật tư của Công ty gồm:

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1. Ông: Lê Hồng Sơn | - Giám đốc Công ty | - Chủ tịch hội đồng |
| 2. Ông: Phạm Văn Sự | - Phó giám đốc Công ty | - P.Chủ tịch hội đồng |
| 3. Ông: Nguyễn Khắc Hán | - Chủ tịch công đoàn Công ty | - Ủy viên |
| 4. Ông: Đặng Kim Quyết | - Kế toán trưởng Công ty | - Ủy viên |
| 5. Ông: Nguyễn Trung Kiên | - Trưởng phòng QLKT&ĐT | - Ủy viên |
| 6. Ông: Nguyễn Mạnh Cường | - Trưởng phòng PC-KT | - Ủy viên |

Đã tiến hành họp xem xét, đánh giá tài sản cố định đề nghị thanh lý thuộc Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh quản lý, cụ thể như sau:

Căn cứ công văn số 1105/PLXQN-TTr ngày 15/11/2021 và Hồ sơ đánh giá tài sản đề nghị thanh lý thuộc Petrolimex – Cửa hàng 08, do Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh lập tháng 11/2021(kèm theo);

Căn cứ vào hiện trạng tài sản của Petrolimex–Cửa hàng 08 và yêu cầu thực tế của sản xuất, Hội đồng thống nhất đề nghị Giám đốc Công ty duyệt thanh lý tài sản cố định thuộc Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	NGUỒN VỐN	NGUYÊN GIÁ	GIÁ TRỊ CÒN LẠI	GIÁ TRỊ THU HỒI	CHI PHÍ THU HỒI
1	Vốn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	2.075.100.767	16.866.610	62.708.100	0

Biện pháp xử lý: Thanh lý hủy thẻ tài sản, nhượng bán tài sản thanh lý thông qua tổ chức bán đấu giá địa phương.

Biên bản họp được lập xong cùng ngày và được mọi người nhất trí, thống nhất thông qua và đồng ý ký tên./.

PHÓ CHỦ TỊCH VÀ CÁC ỦY VIÊN:

1. Ông: Phạm Văn Sự.....

2. Ông: Nguyễn Khắc Hán.....

3. Ông: Đặng Kim Quyết.....

4. Ông: Nguyễn Trung Kiên.....

5. Ông: Nguyễn Mạnh Cường.....



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

**GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Sơn**



BM09.QC-KTTC.05
Ban hành lần: 01

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY XĂNG DẦU B12



BẢNG TỔNG HỢP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐỀ NGHỊ THANH LÝ

Đơn vị quản lý: Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Thời điểm tính khấu hao: 0h ngày 01/05/2021 (Số thẻ TS 010000000068 & 010000000060) và 0h ngày 01/07/2021 với các số thẻ còn lại

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Số thẻ TSCĐ	Danh mục tài sản	Ngày sử dụng	Số lượng	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Giá trị thu hồi (trước thuế)	Chi phí thu hồi (trước thuế)	Tình trạng kỹ thuật tài sản	Phương án xử lý	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010000000027-0000	Cửa hàng số 8	30/6/1994	1	1.247.969.503	0	5.157.000	0	- Nhà đã cũ, kết cấu cột bê tông cốt thép, tường ngăn bằng gạch, mái bê tông cốt thép, bên trên lợp tôn, xà gỗ thép, toàn bộ vật kiến trúc đã xuống cấp. Khối lượng sắt thép thu hồi được: + Tôn mái: 118 Kg; + Kết cấu thép mái chống nóng: 381 Kg; + Tấm đan hồ thu gom dầu: 152 Kg; * Tổng khối lượng sắt thép thu hồi là: 651 Kg - Hệ thống điện đã cũ nằm trong tường và dưới nền bê tông không tháo dỡ thu hồi được khi phá dỡ. - Tủ kính trưng bày khung nhôm không đảm bảo thẩm mỹ không tái sử dụng được (Kích thước: 3,7m x 0,45m x 1,6m) = 15Kg. Tháo dỡ, thu hồi phế liệu đề nghị bán thanh lý	Phá dỡ, thanh lý hủy thẻ tài sản. Thanh lý kết cấu sắt thép, tủ kính khung nhôm thu hồi bán thanh lý	- Giá trị thu hồi kết cấu thép cũ tôn, vì kèo thép: 651 kg x 7.000đ/kg = 4.557.000 đồng, Giá trị thu hồi tủ kính khung nhôm: 15 x 40.000đ/kg = 600.000 đồng

Số TT	Số thẻ TSCĐ	Danh mục tài sản	Ngày sử dụng	Số lượng	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Giá trị thu hồi (trước thuế)	Chi phí thu hồi (trước thuế)	Tình trạng kỹ thuật tài sản	Phương án xử lý	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	010000000068-0000	Nhà làm việc CH số 8	01/03/2006	1	291.422.611		106.000		-Nhà làm việc đã cũ, kết cấu tường gạch, mái bê tông cốt thép, lợp ngói, toàn bộ nhà đã xuống cấp không thu hồi được khi phá dỡ; - Hệ thống điện đã cũ, nằm trong tường và dưới nền sân bê tông không tháo dỡ thu hồi được khi phá dỡ; - Hệ thống cửa đi, cửa sổ bằng gỗ đã bị mục hỏng, các bản lề rơ rã, khung cửa ổ bản, cong vênh không đảm bảo thẩm mỹ, không tái sử dụng được.	Phá dỡ, thanh lý hủy thẻ tài sản. Thanh lý kết cấu sắt thép thu hồi bán thanh lý	Giá trị thu hồi cửa nhôm, kính 5,3m2 x 20.000đ/m2 = 106.000 đồng;
3	010000000060-0000	Nhà kho DMN, nhà để máy phát điện	28/01/2011	1	82.654.539	16.866.610	1.491.500		-Nhà đã cũ, kết cấu tường gạch, mái bê tông cốt thép, lợp tôn, toàn bộ nhà đã xuống cấp không thu hồi được khi phá dỡ; - Hệ thống cửa nhôm, kính trắng, các bản lề rơ rã, khung cửa ổ bản, cong vênh không đảm bảo thẩm mỹ, không tái sử dụng được.	Phá dỡ, thanh lý hủy thẻ tài sản. Thanh lý kết cấu sắt thép thu hồi bán thanh lý	- Giá trị thu hồi kết cấu thép cũ tôn mái, xà gồ thép: 191 kg x 7.000đ/kg = 1.337.000 đồng, Giá trị thu hồi cửa nhôm kính: 7,725 m2 x 20.000đ/m2 = 154.500 đồng

Số TT	Số thẻ TSCĐ	Danh mục tài sản	Ngày sử dụng	Số lượng	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Giá trị thu hồi (trước thuế)	Chi phí thu hồi (trước thuế)	Tình trạng kỹ thuật tài sản	Phương án xử lý	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	010000000219-0000	Bể thép 25 m3	28/01/2011	1	41.904.762	0	15.840.000	0	<p>Bể thép 25m3 chứa xăng dầu được lắp đặt và đưa vào sử dụng từ năm 2011, ngừng sử dụng năm 2021. Tình trạng kỹ thuật xuống cấp, đã được thay thế bằng bể mới phục vụ sản xuất kinh doanh.</p> <p>- Bể đã cũ, lớp bọc bảo vệ bị lão hóa, có 05 vị trí bị bong tróc.</p> <p>- Đầu bể bị móp méo một số vị trí, không đảm bảo kích thước ban đầu, đầu bể. Các thanh thép vành tăng cường han rỉ, bong mối hàn. Tai cầu bị ăn mòn, vị trí điểm đo xăng dầu ở đáy bể bị mòn.</p> <p>- Chất lượng bể: Bể không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Nếu sử dụng lại phải sửa chữa, gia công để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật như bể mới: phải vận chuyển bể từ vị trí tập kết tới đơn vị sửa chữa, gõ nắn bằng thủ công các vị trí móp méo, thử bền, thử kín, đánh rỉ, bọc lại lớp bọc bảo vệ bên ngoài, sơn epoxi bên trong thành bể. Việc sửa chữa, sử dụng lại làm bể chứa xăng dầu này có thể giúp tiết kiệm được chi phí vật liệu thép, nhưng làm tăng các chi phí liên quan, không hiệu quả về mặt kinh tế.</p> <p>- Chất lượng mối hàn cũ sẽ bị ảnh hưởng nhiều, về lâu dài không an toàn khi sử dụng lại. Quá trình đánh rỉ sửa chữa làm giảm độ dày tôn thành bể, có khả năng khuyết tật tôn làm gia tăng nguy cơ bục bể trong quá trình sử dụng, ảnh hưởng đến môi trường.</p> <p>- Như vậy bể không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật để tiếp tục sử dụng làm bể chôn ngầm chứa xăng dầu, sửa chữa không hiệu quả về mặt kinh tế, không đảm bảo an toàn khi sử dụng lâu dài.</p>	Thanh lý bán thu hồi vốn	Tỉ lệ % chất lượng còn lại: 22%

Số TT	Số thẻ TSCĐ	Danh mục tài sản	Ngày sử dụng	Số lượng	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Giá trị thu hồi (trước thuế)	Chi phí thu hồi (trước thuế)	Tình trạng kỹ thuật tài sản	Phương án xử lý	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	010000000220-0000	Bể thép 25 m3	28/01/2011	1	41.904.762	0	15.840.000	0	<p>Bể thép 25m3 chứa xăng dầu được lắp đặt và đưa vào sử dụng từ năm 2011, ngừng sử dụng năm 2021. Tình trạng kỹ thuật xuống cấp, đã được thay thế bằng bể mới phục vụ sản xuất kinh doanh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bể đã cũ, lớp bọc bảo vệ bị lão hóa, có 05 vị trí bị bong tróc. - Dầu bể bị móp méo một số vị trí, không đảm bảo kích thước ban đầu, đầu bể. Các thanh thép vành tăng cường han rỉ, bong mối hàn. Tai cầu bị ăn mòn, vị trí điểm đo xăng dầu ở đáy bể bị mòn. - Chất lượng bể: Bể không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Nếu sử dụng lại phải sửa chữa, gia công để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật như bể mới: phải vận chuyển bể từ vị trí tập kết tới đơn vị sửa chữa, gò nắn bằng thủ công các vị trí móp méo, thử bên, thử kín, đánh rỉ, bọc lại lớp bọc bảo vệ bên ngoài, sơn epoxy bên trong thành bể. Việc sửa chữa, sử dụng lại làm bể chứa xăng dầu này có thể giúp tiết kiệm được chi phí vật liệu thép, nhưng làm tăng các chi phí liên quan, không hiệu quả về mặt kinh tế. - Chất lượng mối hàn cũ sẽ bị ảnh hưởng nhiều, về lâu dài không an toàn khi sử dụng lại. Quá trình đánh rỉ sửa chữa làm giảm độ dày tôn thành bể, có khả năng khuyết tật tôn làm gia tăng nguy cơ bục bể trong quá trình sử dụng, ảnh hưởng đến môi trường. - Như vậy bể không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật để tiếp tục sử dụng làm bể chôn ngầm chứa xăng dầu, sửa chữa không hiệu quả về mặt kinh tế, không đảm bảo an toàn khi sử dụng lâu dài. 	Thanh lý bán thu hồi vốn	Tỉ lệ % chất lượng còn lại: 22%

Số TT	Số thẻ TSCĐ	Danh mục tài sản	Ngày sử dụng	Số lượng	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Giá trị thu hồi (trước thuế)	Chi phí thu hồi (trước thuế)	Tình trạng kỹ thuật tài sản	Phương án xử lý	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	010000000221-0000	Bể thép 25 m3	28/01/2011	1	47.818.182	0	15.840.000	0	<p>Bể thép 25m3 chứa xăng dầu được lắp đặt và đưa vào sử dụng từ năm 2011, ngừng sử dụng năm 2021. Tình trạng kỹ thuật xuống cấp, đã được thay thế bằng bể mới phục vụ sản xuất kinh doanh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bể đã cũ, lớp bọc bảo vệ bị lão hóa, có 05 vị trí bị bong tróc. - Đầu bể bị móp méo một số vị trí, không đảm bảo kích thước ban đầu, đầu bể. Các thanh thép vành tăng cường han rỉ, bong mối hàn. Tai cầu bị ăn mòn, vị trí điểm đo xăng dầu ở đáy bể bị mòn. - Chất lượng bể: Bể không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Nếu sử dụng lại phải sửa chữa, gia công để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật như bể mới: phải vận chuyển bể từ vị trí tập kết tới đơn vị sửa chữa, gò nắn bằng thủ công các vị trí móp méo, thử bên, thử kín, đánh rỉ, bọc lại lớp bọc bảo vệ bên ngoài, sơn epoxi bên trong thành bể. Việc sửa chữa, sử dụng lại làm bể chứa xăng dầu này có thể giúp tiết kiệm được chi phí vật liệu thép, nhưng làm tăng các chi phí liên quan, không hiệu quả về mặt kinh tế. - Chất lượng mối hàn cũ sẽ bị ảnh hưởng nhiều, về lâu dài không an toàn khi sử dụng lại. Quá trình đánh rỉ sửa chữa làm giảm độ dày tôn thành bể, có khả năng khuyết tật tôn làm gia tăng nguy cơ bục bể trong quá trình sử dụng, ảnh hưởng đến môi trường. - Như vậy bể không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật để tiếp tục sử dụng làm bể chôn ngầm chứa xăng dầu, sửa chữa không hiệu quả về mặt kinh tế, không đảm bảo an toàn khi sử dụng lâu dài. 	Thanh lý bán thu hồi vốn	Ti lệ % chất lượng còn lại: 22%

Số TT	Số thẻ TSCĐ	Danh mục tài sản	Ngày sử dụng	Số lượng	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Giá trị thu hồi (trước thuế)	Chi phí thu hồi (trước thuế)	Tình trạng kỹ thuật tài sản	Phương án xử lý	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	010000000263-0000	Hệ thống điện + cột thu lôi CH08	28/01/2011	1	53.115.444	0	2.898.000	0	Hệ thống đường cáp động lực, cáp nguồn đã cũ, không tái sử dụng được, thu gom phế liệu bán thanh lý: + Cáp 3x10mm ² có chiều dài 18m, trong lượng lõi đồng 2,0kg; + Cáp 4x2,5mm ² có chiều dài 100m, trọng lượng lõi đồng 5 Kg; + Cột thu lôi thép ống F165 - 87 x4mm cũ han rỉ không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để tái sử dụng: 239Kg;	Thu hồi phế liệu, bán thanh lý thu hồi vốn	Giá trị thu hồi sắt cột thu lôi là 239 *7000 = 1.673.000, giá trị thu hồi đồng phế liệu là: 7 kg * 175.000 = 1.225.000
8	010000000324-0000	Hệ thống khu bể công nghệ CHXD số 8	28/01/2011	1	268.310.964	0	5.535.600,0	0	- Hệ thống công nghệ được đưa vào sử dụng từ năm 1994 và được cải tạo năm 2011. Khi phá dỡ để cải tạo, sửa chữa Petrolimex-Cửa hàng 08, các dầm, giằng và bê tông bề mặt khu bể phá dỡ không thu hồi được. Các đường ống công nghệ không phù hợp với thiết kế mới, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nên thu hồi - Sắt thép thu hồi phế liệu: + ống D89x3,5 là 177 Kg, + ống D48x3,5 là: 453kg. + Nắp đáy hố cỏ bể và hố nhập là 63 Kg Tổng khối lượng sắt thép thu hồi là: 177 + 453 + 63 = 693 Kg; - Vật tư, thiết bị công nghệ thu hồi: + Van thờ 03 cái: 7,2 Kg + Van chặn Dy80-03 cái: 65 kg + Van chặn Dy50-03 cái: 5,8 kg; + Nắp cổ lỗ đo dầu 3 cái: 1,4 Kg; + Van Dy50 (Clepín) 04 cái: 3,8 Kg; + Họng nhập kín 03 cái: 1,4 Kg	- Phá dỡ, thanh lý hủy thẻ tài sản. Thanh lý bán thu hồi vốn	Giá trị thu hồi ống công nghệ, nắp hố van, van chặn 774,8 Kg x 7.000đ/kg = 5.423.600đ - Giá trị vật tư, thiết bị công nghệ 2,8 kg x 40000đ/kg = 112.000đ

Số TT	Số thẻ TSCĐ	Danh mục tài sản	Ngày sử dụng	Số lượng	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Giá trị thu hồi (trước thuế)	Chi phí thu hồi (trước thuế)	Tình trạng kỹ thuật tài sản	Phương án xử lý	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TỔNG CỘNG:			2.075.100.767	16.866.610	62.708.100	0			

Ghi chú: - Giá trị thu hồi, chi phí thu hồi trên chưa bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển, bốc xếp..


Ngày 24 tháng 11 năm 2021

PHÓ CHỦ TỊCH VÀ CÁC ỦY VIÊN:

1. Phạm Văn Sự:



4. Nguyễn Trung Kiên:



2. Nguyễn Khắc Hán:



5. Nguyễn Mạnh Cường:



3. Đặng Kim Quyết:




CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

**GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Sơn**

