



**QUYẾT ĐỊNH**

V/v “Thanh lý tài sản cố định thuộc Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh”

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY XĂNG DẦU B12**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Quyết định số 392/PLX-QĐ-HĐQT ngày 22/7/2019 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam “Về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Xăng dầu B12”;
- Căn cứ Quyết định số 497/PLX-QĐ-HĐQT ngày 31/8/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam V/v: Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Xăng dầu B12;
- Căn cứ Quy chế Quản lý và sử dụng tài sản Công ty; mã số QC-KTTC.05 có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 của Chủ tịch Công ty Xăng dầu B12 ban hành kèm theo Quyết định số 2186/PLXB12-QĐ ngày 26/12/2019;
- Căn cứ công văn số 1277/PLXQN-TTr ngày 28/12/2021 và Hồ sơ đánh giá tài sản đề nghị thanh lý thuộc Petrolimex – Cửa hàng 100, do Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh lập tháng 12/2021 (kèm theo);

Xét đề nghị của Hội đồng thanh lý, nhượng bán, xử lý tài sản, vật tư Công ty năm 2021.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thanh lý tài sản cố định thuộc Petrolimex-Cửa hàng 100 do Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh quản lý do tài sản xuống cấp, hư hỏng, hoạt động kém, đã được thay thế bằng tài sản khác; Có danh mục, số lượng, giá trị theo Biên bản họp Hội đồng thanh lý tài sản ngày 30/12/2021 và Bảng tổng hợp tài sản cố định đề nghị thanh lý ngày 30/12/2021 của Hội đồng thanh lý, nhượng bán, xử lý tài sản, vật tư Công ty năm 2021 (kèm theo);

**Điều 2.** Giao cho Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh tổ chức triển khai thực hiện việc thanh lý tài sản theo phương án: Thanh lý hủy thẻ tài sản, nhượng bán tài sản thanh lý thông qua tổ chức bán đấu giá địa phương và hạch toán theo quy định hiện hành;

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông Kế toán trưởng, trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty có liên quan và ông Giám đốc Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh chiểu quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Chủ tịch Công ty (B/cáo);
- Phòng QLKT&ĐT; KT-TC;
- Lưu: VT, QLKT&ĐT, Q(05)



**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**CÔNG TY**

**XĂNG DẦU B12**

*Lê Hồng Sơn*



Hạ Long, ngày 30 tháng 12 năm 2021



PETROLIMEX

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN**

Căn cứ Quyết định số 919/PLXB12-QĐ ngày 18/8/2021 của Chủ tịch Công ty Xăng dầu B12 “V/v: *Kiện toàn Hội đồng thanh lý, nhượng bán, xử lý tài sản, vật tư Công ty năm 2021*”;

Hôm nay, ngày 30 tháng 12 năm 2021 tại Văn phòng Công ty Xăng dầu B12, Hội đồng thanh lý, nhượng bán, xử lý tài sản, vật tư của Công ty gồm:

- |                           |                              |                       |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1. Ông: Lê Hồng Sơn       | - Giám đốc Công ty           | - Chủ tịch hội đồng   |
| 2. Ông: Phạm Văn Sự       | - Phó giám đốc Công ty       | - P.Chủ tịch hội đồng |
| 3. Ông: Nguyễn Khắc Hán   | - Chủ tịch công đoàn Công ty | - Ủy viên             |
| 4. Ông: Đặng Kim Quyết    | - Kế toán trưởng Công ty     | - Ủy viên             |
| 5. Ông: Nguyễn Trung Kiên | - Trưởng phòng QLKT&ĐT       | - Ủy viên             |
| 6. Ông: Nguyễn Mạnh Cường | - Trưởng phòng PC-KT         | - Ủy viên             |

Đã tiến hành họp xem xét, đánh giá tài sản cố định đề nghị thanh lý thuộc Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh quản lý, cụ thể như sau:

Căn cứ công văn số 1277/PLXQN-TTr ngày 28/12/2021 và Hồ sơ đánh giá tài sản đề nghị thanh lý thuộc Petrolimex – Cửa hàng 100 của Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh lập tháng 12/2021(kèm theo);

Căn cứ vào hiện trạng tài sản của Petrolimex – Cửa hàng 100 và yêu cầu thực tế của sản xuất, Hội đồng thống nhất đề nghị Giám đốc Công ty duyệt thanh lý tài sản cố định thuộc Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	NGUỒN VỐN	NGUYÊN GIÁ	GIÁ TRỊ CÒN LẠI	GIÁ TRỊ THU HỘI	CHI PHÍ THU HỘI
1	Vốn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	1.510.384.665	34.134.094	151.367.300	11.000.000

Biện pháp xử lý: Thanh lý hủy thẻ tài sản, nhượng bán tài sản thanh lý thông qua tổ chức bán đấu giá địa phương.

Biên bản họp được lập xong cùng ngày và được mọi người nhất trí, thống nhất thông qua và đồng ý ký tên./.

**PHÓ CHỦ TỊCH VÀ CÁC ỦY VIÊN:**

1. Ông: Phạm Văn Sự.....

2. Ông: Nguyễn Khắc Hán.....

3. Ông: Đặng Kim Quyết.....

4. Ông: Nguyễn Trung Kiên.....

5. Ông: Nguyễn Mạnh Cường.....

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG**



**GIÁM ĐỐC  
Lê Hồng Sơn**



*[Handwritten signature]*

BM09.QC-KTTC.05  
Ban hành lần: 01

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM  
CÔNG TY XĂNG DẦU B12



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BẢNG TỔNG HỢP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐỀ NGHỊ THANH LÝ**

Đơn vị quản lý: Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Thời điểm tính khấu hao: 0h ngày 01/07/2021

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Số thẻ TSCĐ	Danh mục tài sản	Ngày sử dụng	Số lượng	Nguyên giá	Giá trị còn lại đến 01/07/2021	Giá trị thu hồi (trước thuế)	Chi phí thu hồi (trước thuế)	Tình trạng kỹ thuật tài sản	Phương án xử lý	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010000000071-0000	Nhà làm việc	01/02/2008	1	179.927.170	0	5.463.000		<p>- Nhà đã cũ, kết cấu tường gạch, mái xà gồ thép lợp tôn, toàn bộ đã xuống cấp. Phần kết cấu mái, tôn mái phá dỡ khối lượng sắt thép thu hồi được là:</p> <p>+ Tôn mái:</p> <p>+ Kết cấu xà gồ, kết cấu mái:</p> <p>- Hệ thống cửa nhôm kính trắng, các bản lề rơ rão, khung cửa ổ bản, cong vênh, không đảm bảo thẩm mỹ, không tái sử dụng được.</p> <p>+ Cửa nhôm kính có 18 bộ = 39 m<sup>2</sup></p> <p>- Hệ thống điện đã cũ nằm trong tường và dưới nền sân bê tông không tháo dỡ thu hồi được khi phá dỡ.</p> <p>- Tháo dỡ, thu hồi phế liệu đề nghị bán thanh lý</p>	Phá dỡ, thanh lý hủy thẻ tài sản. Thanh lý kết cấu sắt thép cửa thu hồi bán thanh lý	<p>- Giá trị thu hồi cửa nhôm kính: 39,00 m<sup>2</sup> x 20.000đ/m<sup>2</sup> = 783.000 đồng;</p> <p>Giá trị thu hồi kết cấu thép, tôn cũ: 669 kg x 7.000 đ/kg = 4.683.000đ</p>

Số TT	Số thẻ TSCĐ	Danh mục tài sản	Ngày sử dụng	Số lượng	Nguyên giá	Giá trị còn lại đến 01/07/2021	Giá trị thu hồi (trước thuế)	Chi phí thu hồi (trước thuế)	Tình trạng kỹ thuật tài sản	Phương án xử lý	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	010000000016-0000	Nhà bán hàng + mái che cột bơm	01/02/2008	1	567.158.612	0	70.255.000		<p>* Mái che cột bơm: - Kết cấu cột thép D323x8mm, hệ dàn mái thép hình lợp tôn. Do các kết cấu này không phù hợp với thiết kế mới, chi phí sửa chữa lớn không hiệu quả nên phá dỡ, thu hồi phế liệu bán thanh lý.</p> <p>* Nhà bán hàng: - Nhà đã cũ, kết cấu tường gạch, mái bê tông cốt thép toàn bộ nhà đã xuống cấp không thu hồi được khi phá dỡ. - Mái chống nóng nhà bán hàng là các vật tư cũ, phương án phá dỡ là bằng hàn hơi kết hợp với máy dẫn đến các vật tư thu hồi bị hỏng không tái sử dụng được. - Hệ thống điện đã cũ nằm trong tường và dưới nền sân bê tông không tháo dỡ thu hồi được khi phá dỡ. - Hệ thống cửa nhựa lõi thép kính trắng, các bản lề rơi rão, khung cửa ổ bản, cong vênh không đảm bảo thẩm mỹ không tái sử dụng được. - Hệ thống cửa sắt xếp đã cũ cong vênh không tái sử dụng được.</p>	Phá dỡ, thanh lý hủy thẻ tài sản. Thanh lý kết cấu sắt thép cửa thu hồi bán thanh lý	<p>* Mái che cột bơm: Giá trị thu hồi thép cũ dàn vì kèo, xà gồ: 9860kg x 7.000đ/kg = 69,020,000 đồng; Giá trị thu hồi cửa nhựa lõi thép và cửa sắt xếp là: 24,7m<sup>2</sup> x 50.000đ/m<sup>2</sup> = 1.235.000 đồng</p>

Số TT	Số thẻ TSCĐ	Danh mục tài sản	Ngày sử dụng	Số lượng	Nguyên giá	Giá trị còn lại đến 01/07/2021	Giá trị thu hồi (trước thuế)	Chi phí thu hồi (trước thuế)	Tình trạng kỹ thuật tài sản	Phương án xử lý	Ghi chú
1	2 -	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	010000000182-0000	Bể thép 25 m3	01/02/2008	1	39.380.952	0	15.840.000		<p>Bể thép 25m3 chứa xăng dầu được lắp đặt và đưa vào sử dụng từ năm 2008, ngừng sử dụng năm 2021. Tình trạng kỹ thuật xuống cấp, Bể đã cũ, lớp bọc bảo vệ bị lão hóa, có 03 vị trí bị bong tróc.</p> <p>- Đầu bể bị móp méo một số vị trí, không đảm bảo kích thước ban đầu, đầu bể. Các thanh thép vành tăng cường han rỉ, bong mối hàn. Tai cầu bị ăn mòn, vị trí điểm đo xăng dầu ở đáy bể bị mòn.</p> <p>- Chất lượng bể: Bể không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Nếu sử dụng lại phải sửa chữa, gia công để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật như bể mới: phải vận chuyển bể từ vị trí tập kết tới đơn vị sửa chữa, gò nắn bằng thủ công các vị trí móp méo, thừ bên, thừ kin, đánh rỉ, bọc lại lớp bọc bảo vệ bên ngoài, sơn epoxy bên trong thành bể. Việc sửa chữa, sử dụng lại làm bể chứa xăng dầu này có thể giúp tiết kiệm được chi phí vật liệu thép, nhưng làm tăng các chi phí liên quan, không hiệu quả về mặt kinh tế.</p> <p>- Chất lượng mối hàn cũ sẽ bị ảnh hưởng nhiều, về lâu dài không an toàn khi sử dụng lại. Quá trình đánh rỉ sửa chữa làm giảm độ dày tôn thành bể, có khả năng khuyết tật tôn làm gia tăng nguy cơ bục bể trong quá trình sử dụng, ảnh hưởng đến môi trường.</p> <p>- Như vậy bể không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật để tiếp tục sử dụng làm bể chôn ngầm chứa xăng dầu, sửa chữa không hiệu quả về mặt kinh tế, không đảm bảo an toàn khi sử dụng lâu dài.</p>	Thanh lý, bán thu hồi vốn	Ti lệ % chất lượng còn lại: 22%; - Giá trị thu hồi được tính dựa vào giá trị bể mới tại thời điểm hiện tại là: $72.000.000 \times 22\% = 15.840.000$ đ

Số TT	Số thẻ TSCĐ	Danh mục tài sản	Ngày sử dụng	Số lượng	Nguyên giá	Giá trị còn lại đến 01/07/2021	Giá trị thu hồi (trước thuế)	Chi phí thu hồi (trước thuế)	Tình trạng kỹ thuật tài sản	Phương án xử lý	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	010000000183-0000	Bể thép 25 m3	01/02/2008	1	39.380.952	0	15.840.000	11.000.000	<p>Bể thép 25m3 chứa xăng dầu được lắp đặt và đưa vào sử dụng từ năm 2008, ngừng sử dụng năm 2021. Tình trạng kỹ thuật xuống cấp, Bể đã cũ, lớp bọc bảo vệ bị lão hóa, có 03 vị trí bị bong tróc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dầu bể bị móp méo một số vị trí, không đảm bảo kích thước ban đầu, đầu bể. Các thanh thép vành tăng cường han rỉ, bong mối hàn. Tai cầu bị ăn mòn, vị trí điem đo xăng dầu ở đáy bể bị mòn.</li> <li>- Chất lượng bể: Bể không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Nếu sử dụng lại phải sửa chữa, gia công để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật như bể mới: phải vận chuyển bể từ vị trí tập kết tới đơn vị sửa chữa, gò nắn bằng thủ công các vị trí móp méo, thừ bên, thừ kín, đánh rỉ, bọc lại lớp bọc bảo vệ bên ngoài, sơn epoxy bên trong thành bể. Việc sửa chữa, sử dụng lại làm bể chứa xăng dầu này có thể giúp tiết kiệm được chi phí vật liệu thép, nhưng làm tăng các chi phí liên quan, không hiệu quả về mặt kinh tế.</li> <li>- Chất lượng mối hàn cũ sẽ bị ảnh hưởng nhiều, về lâu dài không an toàn khi sử dụng lại. Quá trình đánh rỉ sửa chữa làm giảm độ dày tôn thành bể, có khả năng khuyết tật tôn làm gia tăng nguy cơ bục bể trong quá trình sử dụng, ảnh hưởng đến môi trường.</li> <li>- Như vậy bể không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật để tiếp tục sử dụng làm bể chôn ngầm chứa xăng dầu, sửa chữa không hiệu quả về mặt kinh tế, không đảm bảo an toàn khi sử dụng lâu dài.</li> </ul>	Thanh lý, bán thu hồi vốn	Tỉ lệ % chất lượng còn lại: 22%; - Giá trị thu hồi được tính dựa vào giá trị bể mới tại thời điểm hiện tại là: $72.000.000 \times 22\% = 15.840.000$ đ

Số TT	Số thẻ TSCĐ	Danh mục tài sản	Ngày sử dụng	Số lượng	Nguyên giá	Giá trị còn lại đến 01/07/2021	Giá trị thu hồi (trước thuế)	Chi phí thu hồi (trước thuế)	Tình trạng kỹ thuật tài sản	Phương án xử lý	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	010000000184-0000	Bể thép 25 m3	01/02/2008	1	39.380.952	0	15.840.000		<p>Bể thép 25m3 chứa xăng dầu được lắp đặt và đưa vào sử dụng từ năm 2008, ngừng sử dụng năm 2021. Tình trạng kỹ thuật xuống cấp, Bể đã cũ, lớp bọc bảo vệ bị lão hóa, có 03 vị trí bị bong tróc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu bể bị móp méo một số vị trí, không đảm bảo kích thước ban đầu, đầu bể. Các thanh thép vành tăng cường han rỉ, bong mối hàn. Tai cầu bị ăn mòn, vị trí điểm đo xăng dầu ở đáy bể bị mòn.</li> <li>- Chất lượng bể: Bể không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Nếu sử dụng lại phải sửa chữa, gia công để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật như bể mới: phải vận chuyển bể từ vị trí tập kết tới vị trí móp méo, gò nắn bằng thủ công các vị trí móp méo, thử bền, thử kín, đánh rỉ, bọc lại lớp bọc bảo vệ bên ngoài, sơn epoxy bên trong thành bể. Việc sửa chữa, sử dụng lại làm bể chứa xăng dầu này có thể giúp tiết kiệm được chi phí vật liệu thép, nhưng làm tăng các chi phí liên quan, không hiệu quả về mặt kinh tế.</li> <li>- Chất lượng mối hàn cũ sẽ bị ảnh hưởng nhiều, về lâu dài không an toàn khi sử dụng lại. Quá trình đánh rỉ sửa chữa làm giảm độ dày tôn thành bể, có khả năng khuyết tật tôn làm gia tăng nguy cơ bục bể trong quá trình sử dụng, ảnh hưởng đến môi trường.</li> <li>- Như vậy bể không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật để tiếp tục sử dụng làm bể chôn ngầm chứa xăng dầu, sửa chữa không hiệu quả về mặt kinh tế, không đảm bảo an toàn khi sử dụng lâu dài.</li> </ul>	Thanh lý, bán thu hồi vốn	<p>Tỉ lệ % chất lượng còn lại: 22%;</p> <p>- Giá trị thu hồi được tính dựa vào giá trị bể mới tại thời điểm hiện tại là:  <math>72.000.000 \times 22\% = 15.840.000</math> đ</p>

Số TT	Số thẻ TSCĐ	Danh mục tài sản	Ngày sử dụng	Số lượng	Nguyên giá	Giá trị còn lại đến 01/07/2021	Giá trị thu hồi (trước thuế)	Chi phí thu hồi (trước thuế)	Tình trạng kỹ thuật tài sản	Phương án xử lý	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	010000000185-0000	Bể thép 25 m3	01/02/2008	1	39.380.952	0	15.840.000		<p>Bể thép 25m3 chứa xăng dầu được lắp đặt và đưa vào sử dụng từ năm 2008, ngừng sử dụng năm 2021. Tình trạng kỹ thuật xuống cấp, Bể đã cũ, lớp bọc bảo vệ bị lão hóa, có 03 vị trí bị bong tróc.</p> <p>- Đầu bể bị móp méo một số vị trí, không đảm bảo kích thước ban đầu, đầu bể. Các thanh thép vành tăng cường han rỉ, bong mối hàn. Tai cầu bị ăn mòn, vị trí điểm đo xăng dầu ở đáy bể bị mòn.</p> <p>- Chất lượng bể: Bể không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Nếu sử dụng lại phải sửa chữa, gia công để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật như bể mới: phải vận chuyển bể từ vị trí tập kết tới đơn vị sửa chữa, gò nắn bằng thủ công các vị trí móp méo, thủng, rỉ, hàn, đánh rỉ, bọc lại lớp bọc bảo vệ bên ngoài, sơn epoxy bên trong thành bể. Việc sửa chữa, sử dụng lại làm bể chứa xăng dầu này có thể giúp tiết kiệm được chi phí vật liệu thép, nhưng làm tăng các chi phí liên quan, không hiệu quả về mặt kinh tế.</p> <p>- Chất lượng mối hàn cũ sẽ bị ảnh hưởng nhiều, về lâu dài không an toàn khi sử dụng lại. Quá trình đánh rỉ sửa chữa làm giảm độ dày tôn thành bể, có khả năng khuyết tật tôn làm gia tăng nguy cơ bục bể trong quá trình sử dụng, ảnh hưởng đến môi trường.</p> <p>- Như vậy bể không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật để tiếp tục sử dụng làm bể chôn ngầm chứa xăng dầu, sửa chữa không hiệu quả về mặt kinh tế, không đảm bảo an toàn khi sử dụng lâu dài.</p>	Thanh lý, bán thu hồi vốn	<p>Tỉ lệ % chất lượng còn lại: 22%;</p> <p>- Giá trị thu hồi được tính dựa vào giá trị bể mới tại thời điểm hiện tại là: <math>72.000.000 \times 22\% = 15.840.000 \text{ đ}</math></p>



Số TT	Số thẻ TSCĐ	Danh mục tài sản	Ngày sử dụng	Số lượng	Nguyên giá	Giá trị còn lại đến 01/07/2021	Giá trị thu hồi (trước thuế)	Chi phí thu hồi (trước thuế)	Tình trạng kỹ thuật tài sản	Phương án xử lý	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	010000000309-0000	Hệ thống công nghệ bể CH100	01/02/2008	1	301.930.213	0	8.817.300		<p>- Hệ thống công nghệ được đưa vào sử dụng từ năm 2008. Hệ thống bao gồm các dầm, giằng chống nổi bể, cát lấp bể, bê tông bề mặt khu bể và các đường ống công nghệ.</p> <p>- Khi phá dỡ để cải tạo, sửa chữa Petrolimex-Cửa hàng 100, các dầm, giằng và bê tông bề mặt khu bể phá dỡ không thu hồi được. Các đường ống công nghệ không phù hợp với thiết kế mới, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nên thu hồi nhập kho vật tư.</p> <p>Trong đó:  + ống D89x2,2 (4,7 kg/m) là 26m ,  + ống D48x2,8 (3,14 kg/m) là 224,5m.</p> <p>- Vật tư, thiết bị công nghệ thu hồi gồm:  + Van thờ: 04 cái;  + Van chặn ống nhập Dy80: 04 cái;  + Van chặn ống xuất Dy50: 04 cái;  + Họng nhập kín : 04 cái  + Nắp hố nhập bằng INOX: 01 cái;  + Nắp hố van đầu bể bằng INOX: 04 cái;</p>	<p>- Phá dỡ, thanh lý hủy thẻ tài sản. Thanh lý kết cấu sắt thép ống công nghệ, nắp hố van, hố nhập thu hồi bán thanh lý.</p>	<p>Giá trị thu hồi ống công nghệ :  775 kg  x 7.000đ/kg  = 5.425.000</p> <p>Giá trị thu hồi nắp hố van: 130 kg  x 20.000 đ/kg =  2.600.000</p> <p>Họng nhập kín =1,8kg x  40.000 đ/kg  = 72.000 đ</p> <p>- Giá trị vật tư, thiết bị công nghệ:  102,9 kg x  7000 đ/kg =  720.300 đ</p>

Số TT	Số thẻ TSCĐ	Danh mục tài sản	Ngày sử dụng	Số lượng	Nguyên giá	Giá trị còn lại đến 01/07/2021	Giá trị thu hồi (trước thuế)	Chi phí thu hồi (trước thuế)	Tình trạng kỹ thuật tài sản	Phương án xử lý	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	010000000241-0000	Hệ thống điện CH100	01/02/2008	1	189.303.454	0	0		Hệ thống đường cáp động lực, cáp nguồn đã cũ, nằm dưới nền sân, không phá dỡ nền sân mà đổ bù nền cao lên do vậy không thu hồi được.	Thanh lý, hủy thẻ tài sản	
9	010000000279-0000	Hệ thống cấp thoát nước	01/02/2008	1	74.401.025		1.778.000		Hệ thống cấp thoát nước xây dựng từ năm 2008 chủ yếu là để thoát tràn bề mặt. Thu gom tấm rãnh gom dầu KT=600x350 với SL 22 tấm	Phá dỡ, thanh lý, thu hồi bán thanh lý	Giá trị thu hồi sắt thép phế liệu là: 254kg x 7.000đ/kg = 1.778.000 đồng.
10	010000000658-0000	Biển tên Petrolimex-Cửa hàng 100	31/12/2019	1	40.140.383	34.134.094	1.694.000		Đang sử dụng bình thường cho công trình, không tận dụng được cho công trình mới do không đảm bảo về quy cách, kích thước	Phá dỡ, thanh lý, thu hồi bán thanh lý	Giá trị thu hồi sắt thép phế liệu là 242kg x 7.000đ/kg = 1.694.000 đồng
		<b>TỔNG CỘNG:</b>			<b>1.510.384.665</b>	<b>34.134.094</b>	<b>151.367.300</b>	<b>11.000.000</b>			

**Ghi chú:** - Giá trị thu hồi, chi phí thu hồi trên chưa bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển, bốc xếp..


Ngày 30 tháng 12 năm 2021

**CÁC ỦY VIÊN:**

1. Phạm Văn Sự:



4. Nguyễn Trung Kiên:



2. Nguyễn Khắc Hán:



5. Nguyễn Mạnh Cường:



3. Đặng Kim Quyết:




**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG**

**GIÁM ĐỐC**  
**Lê Hồng Sơn**

